



INFORME DE I.N.D

Nº 15.716

HOJA 1 de 2

VACTOR

PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **CAM SRL** FECHA: **20 08 2024**

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: **3.318** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **SAYI** MODELO: **CARGO 2632** CAPACIDAD: **12000 LTS**

INTERNO: **#273** DOMINIO: **PLX-663** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido: Falla Espesor
 Inspección Visual int. y ext.: Rechazado Aprobado
 Prueba de Estanqueidad: Si No
 Prueba Hidráulica: Presión de Prueba **N/A**

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,2	6,5	6,2	6,3	6,3	6,2	6,2
2	6,1	6,2	6,4	6,1	6,1	6,2	6,1
3	6,4	6,3	6,4	6,2	6,1	6,3	6,1
4	6,2	6,3	6,3	6,2	6,2	6,4	6,2
5	6,2	6,5	6,2	6,4	6,1	6,4	6,1
6	6,1	6,3	6,2	6,4	6,3	6,2	6,2
7	6,2	6,2	6,2	6,3	6,4	6,3	6,2
8	6,5	6,2	6,1	6,2	6,3	6,4	6,1
9	6,1	6,1	6,0	6,2	6,2	6,3	6,0

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. M. US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 15.716

HOJA 2 de 2

VECTOR

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

20

08

2024


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.318

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI/US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com