



INFORME DE I.N.D

Nº 15.717

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACIO

PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **CAM SRL** FECHA: **20** **08** **2024**

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: **3.318** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **FORD** MODELO: **TORREGIANI** CAPACIDAD: **9 M3**

INTERNO: **#207** DOMINIO: **OCW 013** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido Falla Espesor
 Inspección por Partículas Mag. Húmedas Secas
 Prueba de Estanqueidad Si No
 Prueba Hidráulica Presión de Prueba **N/A**

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	Jun-2021	Jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Hermeticidad	X	



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPEOR MÍNIMO
1	6,6	6,6	6,6	6,5	6,6	6,7	6,5
2	6,5	6,5	6,5	6,6	6,5	6,7	6,5
3	6,6	6,4	6,4	6,6	6,5	6,5	6,4
4	6,7	6,7	6,4	6,7	6,5	6,4	6,4
5	6,4	6,7	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4
6	6,5	6,5	6,7	6,7	6,5	6,4	6,4
7	6,5	6,6	6,6	6,5	6,4	6,6	6,4
8	6,6	6,3	6,7	6,6	6,5	6,5	6,5
9	6,7	6,7	6,5	6,5	6,4	6,6	6,4

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. NI/US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 15.717

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACIO

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

20

08

2024


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.318

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



[Signature]
GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN