


	INFORME DE I.N.D			Nº 15.720																																																				
	PERCHA DE IZAJE			HOJA 1 de 2																																																				
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	FECHA:	30	08	2024																																																		
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																																				
MARCA: NO POSEE		MODELO: NO POSEE	CAPACIDAD:	N/A																																																				
PARTE Nº: 3341		VIGENCIA: 12 MESES	IDENT N°:	#1000																																																				
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒																																																								
Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐																																																								
Inspección con Partículas: Seca ☒ Humeda ☐																																																								
Condiciones de Entrega: Desarmado ☒ Armado ☐																																																								
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT.</td><td>-</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT.</td><td>-</td></tr><tr><td>EQUIPO UT</td><td>202000541986</td><td>47942</td><td>22/11/2023</td><td>22/11/2024</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>08/05/2020</td><td>08/05/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>MED. INT. LUZ V</td><td>070801317</td><td>40561</td><td>27/12/2022</td><td>27/12/2023</td></tr><tr><td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td><td>AC 49723</td><td>40560</td><td>27/12/2022</td><td>27/12/2023</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>jun-2021</td><td>jun-2026</td></tr><tr><td>MASA PATRÓN</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																				
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																				
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																				
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																																				
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																				
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																				
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023																																																				
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023																																																				
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																				
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																				
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>DETECCION DE FISURA</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>ESTADO DE CUERPO</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>ESTADO DE OJALES</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></tbody></table>								APTO	NO APTO	DETECCION DE FISURA	☒	☐	ESTADO DE CUERPO	☒	☐	ESTADO DE OJALES	☒	☐																																						
	APTO	NO APTO																																																						
DETECCION DE FISURA	☒	☐																																																						
ESTADO DE CUERPO	☒	☐																																																						
ESTADO DE OJALES	☒	☐																																																						
																																																								
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI																																																					
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																								
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII/US. PM. LP			PRECINTO Nº																																																					
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																					
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																			



INFORME DE I.N.D

Nº 15.720

HOJA 2 de 2

PERCHA DE IZAJE

PROCEDIMIENTO: PO 01

☒

CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.

FECHA

30

08

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO: N/A

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII/US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com