INFORME DE I.N.D

Nº 15.764

HOJA 1 de 1

ARBOL DE LEVAS

PROCEDIMIENTO:	**PO 02**	X	CLIENTE:	**JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.**	FECHA	12	08	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE			CIA:	3270	LUGAR DE INSPECCIÓN:	**BASE CLIENTE**		

MARCA:	GUASCOR	MOTOR	FG 240	PROPIETARIO	PAE
Nº PARTE	3306	Nº DE IDENT	JOH-370	VIGENCIA	12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica	X
Condiciones de Inspección:	Desarmado	X	Armado	
Ins. Liquidos penetrantes:	coloreados		flourecentes	X
Condiciones de Entrega:	Desarmado	X	Armado	

EQUIPO UTILIZADO	N° DE SERIE / LOTE	N° DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de cuerpo	X	
ESTADO DE CONTRAPESOS	X	

Aprobación según procedimiento Nº PO 02 ASTM E165	**SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com