



# INFORME DE I.N.D

Nº 15.833

HOJA 1 de 1

## GANCHO GIRATORIO

PROCEDIMIENTO: **PO 01**  CLIENTE: **CAM SRL** FECHA: **10** **08** **2024**

PRÁCTICA DEL CLIENTE  INTERNO: **#313** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **CROSBY** DIAMETRO: **Ø 1 1/8"** CAPACIDAD: **11 TONELADAS**

Nº PARTE: **3305** IDENT Nº: **#313-2** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
 Condiciones de Inspección: Desarmado  Armado   
 Inspección con partículas: Secas  Húmedas   
 Condiciones de Entrega: Desarmado  Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

### DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Condición de Ojal	X	
Condición de Cuerpo	X	
Condición de Eje	X	
Condición de Perno	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709 **SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

PRECINTO Nº 09085  
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA  
 GM E.N.D. S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op. NI US. PM. LP  
 FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.      FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN      FIRMA - ACLARACIÓN