



INFORME DE I.N.D

Nº 15.838

HOJA 1 de 2

TANQUE DE AIRE

PROCEDIMIENTO: **PO 01-03**

CLIENTE: **CAM SRL**

FECHA: 29 08 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: 3.336

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **MOTTO**

IDENT Nº: **#7200747**


VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
	Presión de Diseño			14 BAR
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba			12 BAR
	Presión de Trabajo			8 BAR
Tipo de Tanque	Vertical	<input type="checkbox"/>	Horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>
Producto Almacenado	Aire	<input checked="" type="checkbox"/>	Fluido	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	3,2	3,1	3,2	3,3	3,3	3,3	3,2
2	3,1	3,2	3,3	3,3	3,3	3,2	3,3
3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,1	3,2	3,1
4	3,0	3,2	3,3	3,3	3,1	3,1	3,1
5	3,2	3,2	3,2	3,1	3,2	3,3	3,1
6	3,2	3,1	3,3	3,1	3,3	3,3	3,1
7	3,2	3,1	3,1	3,3	3,2	3,3	3,1
8	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2
9	3,1	3,2					



DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

VALVULA SEGURIDAD Ø 1/2 #031 PH 11 BAR PRES. 08783 OK

[Signature]
 GM E.N.D S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. MI US. PM. LP

PRECINTO Nº _____
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA _____

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 15.838

HOJA 2 de 2

TANQUE DE AIRE

PROCEDIMIENTO: PO 01-03

CLIENTE: CAM SRL

FECHA: 29 08 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: 3.336

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Medidas dentro de Tolerancia	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 01-03

SI

[Signature]
 GM E.N.D S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. N° US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com