

**INFORME DE I.N.D**Nº **15.841**

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍOPROCEDIMIENTO: **PO 31**CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL**

FECHA

27

08

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.332

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTEMARCA: **FORD**MODELO: **CARGO 1723**

CAPACIDAD:

9 M3INTERNO: **#745**DOMINIO: **AD 449 IX**

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

Limpieza Mecánica

Inspección con Ultrasonido

Falla

Espesor

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

Secas

Prueba de Estanqueidad

Si

No

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN**DESCRIPCIÓN**

APTO

NO APTO

Detección de Fisuras

Estado de Cuerpo

Estado de Casquete

Estado de Hermeticidad

**MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:**

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPEOR MÍNIMO
1	6,3	6,6	6,4	6,4	6,6	6,4	6,4
2	6,4	6,6	6,4	6,6	6,6	6,5	6,4
3	6,4	6,5	6,5	6,6	6,5	6,6	6,5
4	6,3	6,5	6,6	6,5	6,5	6,6	6,5
5	6,5	6,6	6,4	6,5	6,6	6,6	6,4
6	6,5	6,6	6,6	6,4	6,6	6,4	6,4
7	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
8	6,5	6,6	6,6	6,4	6,4	6,6	6,4
9	6,6	6,7	6,4	6,4	6,6	6,6	6,4

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. VII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 15.841

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE:

VIENTOS DEL SUR SRL

FECHA

27

08

2024


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.332

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE




 GM E.N.D.S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN