


		INFORME DE I.N.D			Nº 15.874 Hoja 1 de 1																
		CADENA																			
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: MAXICON S.R.L.	FECHA:	17	09	2024															
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																	
MARCA: CM		DIÁMETRO: Ø 3/8"	LONGITUD: 6 MTS																		
Nº PARTE: 3414		IDENT Nº: #035	VIGENCIA: 12 MESES																		
Inspección a metal limpio: Arenado ☒ Limpieza Mecánica ☐ Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Armado ☒ Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐ Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒																					
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																	
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																	
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																	
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																	
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																	
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																	
MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025																	
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025																	
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																	
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																	
DETALLE DE INSPECCIÓN																					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th></th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado del Gancho</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado del Eslabon</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Perno de Gancho</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>			APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	☐	Estado del Gancho	☒	☐	Estado del Eslabon	☒	☐	Estado de Perno de Gancho	☒	☐					
	APTO	NO APTO																			
Detección de Fisuras	☒	☐																			
Estado del Gancho	☒	☐																			
Estado del Eslabon	☒	☐																			
Estado de Perno de Gancho	☒	☐																			
																					
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI																		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																					
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MI US. PM. LP		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		PRECINTO Nº	10079																
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA - ACLARACIÓN																			