



# INFORME DE I.N.D

Nº 15.895

1 de 2

## CAMIÓN GUINCHE

PROCEDIMIENTO: <b>PO 36</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>MAXICON S.R.L.</b>	FECHA: 26 / 09 / 2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: <b>#TG 33</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>
MARCA: <b>MERCEDES BENZ</b>	MODELO: <b>ACTROS 4844</b>	DOMINIO: <b>AD 658 QK</b>	
Nº PARTE: <b>3428</b>	IDENT Nº: <b>#TG 33</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

### DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cola de Zorro	#33-3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Socket	#33-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quinta Rueda	#2428220432B5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estaquera Principal	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estaquera Auxiliar	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porta Estaquera	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Base de Malacate	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Defensa de Malacate	#33-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soporte de Rolo	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 36 ASME V - DIV. 1

**SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

NO SE INSPECCIONA SOPORTE DE ROLO POR SOLICITUD DE CLIENTE

 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



# INFORME DE I.N.D

Nº 15.895

HOJA 2 de 2

## CAMIÓN GUINCHE

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 36

CLIENTE: MAXICON S.R.L.

FECHA

26

9

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: #TG 33

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



*[Handwritten Signature]*  
GM E.N.D S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com