



INFORME DE I.N.D

Nº 15.938

HOJA 1 de 1

ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 14

☒

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

30

09

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO:

N/A

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA:

WTM

MODELO

N/A

DIÁMETRO

2 3/8"

Nº PARTE:

3436

IDENT Nº

#14-29

VIGENCIA

6 MESES

Nº SERIE:

-

CAPACIDAD

100 TON

BHCA

TUBING

☒

Inspección a metal limpio:

Arenado

☒

Limpieza Mecánica

☐

Condiciones de Inspección:

Desarmado

☒

Armado

☐

Inspección con partículas:

Secas

☒

Humedas

☐

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☐


Armado

☒

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Medición de Boca	☒	☐
Cuerpo (Fisuras - Estado)	☒	☐
Perno Principal	☒	☐
Juego Lateral	☒	☐
Juego Vertical	☒	☐
Perno de Traba	☒	☐
Desgaste de Asas	☒	☐
Legüeta de Cierre	☒	☐
Trabas (Funcionamiento)	☒	☐
Seguro de Astas	☒	☐
Resorte Principal / Traba	☒	☐



A

2 3/4"

B

2 3/4 "

C



2"

J-juego lat.

0,3 mm

d-(dia.perno)

9" x 1 11/16"



Aprobación según procedimiento Nº PO 14 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI/US. PM. LP

PRECINTO Nº


FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D			Nº 15.938			
	ELEVADOR HOMBRO RECTO			HOJA 2 de 2			
PROCEDIMIENTO: PO 14		☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	30	09	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE		☐	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:		BASE GM END SRL	
							
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP				PRECINTO Nº			
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN			