



INFORME DE I.N.D

Nº 15.941

HOJA 1 de 2


GANCHO DE VARILLA

PROCEDIMIENTO:	PO 19	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	MACRICO S.R.L.	FECHA	30	09	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE		<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA:	OIL COUNTRY		MODELO	N/A	CAPACIDAD	25 TON		
Nº PARTE:	3436		IDENT Nº:	#05-16	VIGENCIA	6 MESES		
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica					
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado					
Inspección con partículas:	Secas		Humedas		<input checked="" type="checkbox"/>			
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado					
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO			
LÁMPARA UV		9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-			
YUGO		303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-			
EQUIPO UT		202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024			
BOBINA AC-DC		17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025			
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
MED. INT. LUZ V		070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025			
MEDIDOR INT. LUZ UV		AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025			
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026			
MASA PATRÓN		864	45944	1/8/2023	1/8/2028			

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Asa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Eje y Rodamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de Gancho	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gatillo de Traba	<input checked="" type="checkbox"/>	
Resorte	<input checked="" type="checkbox"/>	

COTA	MEDIDA
A	48 mm
B	38 mm
C	83 mm



Aprobación según procedimiento Nº PO 19 API 8 A, B, C


SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIUS. PM. LP	PRECINTO Nº	
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

	INFORME DE I.N.D			Nº 15.941		
				HOJA 2 de 2		
GANCHO DE VARILLA						
PROCEDIMIENTO:	PO 19	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	MACRICO S.R.L.		
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>		EQUIPO:	N/A	FECHA	
				30	09	2024
LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.						



 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MU US. PM. LP	PRECINTO Nº	
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com