





	INFORME DE I.N.D		Nº 15.942 HOJA 1 de 2																																																			
	ADAPTADOR GANCHO VARILLAS																																																					
PROCEDIMIENTO: PO 27	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	30 09 2024																																																		
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																																		
MARCA: N/A	MODELO: CONVINADO	DIÁMETRO:	2" - 2 7/8"																																																			
Nº PARTE: 3436	IDENT Nº: #07-15	VIGENCIA:	6 MESES																																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 15%;">Arenado</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%;">Limpieza Mecánica</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Húmedas</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>					Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐	Inspección con partículas:	Secas	☒	Húmedas	☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																														
Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐																																																		
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐																																																		
Inspección con partículas:	Secas	☒	Húmedas	☐																																																		
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>202000541986</td> <td>47942</td> <td>22/11/2023</td> <td>22/11/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>50934</td> <td>18/03/2024</td> <td>18/03/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC 49723</td> <td>50935</td> <td>18/03/2024</td> <td>18/03/2025</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																		
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																		
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																		
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																																		
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																		
MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025																																																		
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025																																																		
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																		
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																		
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">APTO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO APTO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td rowspan="8">  </td> </tr> <tr> <td>Perno</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Agujeros Estribo</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Cuerpo Cilíndrico</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Rosca Tuerca Seguridad</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Seguro de Perno</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Asiento para Asa</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>						APTO	NO APTO		Detección de Fisuras	☒	☐		Perno	☒	☐	Agujeros Estribo	☒	☐	Cuerpo Cilíndrico	☒	☐	Rosca Tuerca Seguridad	☒	☐	Seguro de Perno	☒	☐	Asiento para Asa	☒	☐																								
	APTO	NO APTO																																																				
Detección de Fisuras	☒	☐																																																				
Perno	☒	☐																																																				
Agujeros Estribo	☒	☐																																																				
Cuerpo Cilíndrico	☒	☐																																																				
Rosca Tuerca Seguridad	☒	☐																																																				
Seguro de Perno	☒	☐																																																				
Asiento para Asa	☒	☐																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>COTA</th> <th>MEDIDA</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>50,9 mm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>78 mm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>171 mm</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>101,5 mm</td> </tr> </table>				COTA	MEDIDA	A	50,9 mm	B	78 mm	C	171 mm	D	101,5 mm																																									
COTA	MEDIDA																																																					
A	50,9 mm																																																					
B	78 mm																																																					
C	171 mm																																																					
D	101,5 mm																																																					
Aprobación según procedimiento Nº PO 27 API 8 A, B, C			SI																																																			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																						
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MI US. PM. LP		PRECINTO Nº																																																				
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN																																																				

	INFORME DE I.N.D		Nº 15.942 HOJA 2 de 2			
	ADAPTADOR GANCHO VARILLAS					
PROCEDIMIENTO: PO 27	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA	30	9	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MI US. PM. LP		PRECINTO Nº				
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN				

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com