


		INFORME DE I.N.D		Nº 15.994 HOJA 1 de 2																																																			
		CANCAMOS GENERADOR																																																					
PROCEDIMIENTO: PO 01	☒	CLIENTE: MARBAR S.R.L.	FECHA:	07	10																																																		
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: CDS.NQN.GEN 002	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																																			
MARCA: PALMERO	PESO BRUT.: 2560 KG	CAPACIDAD:		-																																																			
PARTE Nº: 3447	VIGENCIA: 12 MESES	IDENT Nº:	#002-1 #002-2																																																				
<table border="0"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado</td> <td>☐</td> <td>Limpieza Mecánica</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td>☐</td> <td>Armado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Inspección con Partículas:</td> <td>Seca</td> <td>☒</td> <td>Humeda</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td>☐</td> <td>Armado</td> <td>☒</td> </tr> </table>						Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒	Inspección con Partículas:	Seca	☒	Humeda	☐	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																														
Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒																																																			
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☒																																																			
Inspección con Partículas:	Seca	☒	Humeda	☐																																																			
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☐	Armado	☒																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>202000541986</td> <td>47942</td> <td>22/11/2023</td> <td>22/11/2024</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>08/05/2020</td> <td>08/05/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>50934</td> <td>18/03/2024</td> <td>18/03/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC 49723</td> <td>50935</td> <td>18/03/2024</td> <td>18/03/2025</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>jun-2021</td> <td>jun-2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRÓN</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-	EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024	BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026	MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																			
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																			
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-																																																			
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024																																																			
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025																																																			
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																			
MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025																																																			
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025																																																			
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026																																																			
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																			
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																							
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>APTO</td> <td>NO APTO</td> </tr> <tr> <td>DETECCION DE FISURA</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>ESTADO DE CUERPO</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>			APTO	NO APTO	DETECCION DE FISURA	☒	☐	ESTADO DE CUERPO	☒	☐																																													
	APTO	NO APTO																																																					
DETECCION DE FISURA	☒	☐																																																					
ESTADO DE CUERPO	☒	☐																																																					
Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709			SI																																																				
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																							
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MI US. PM. LP						PRECINTO Nº																																																	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																					
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																			



INFORME DE I.N.D

Nº 15.994

HOJA 2 de 2

CANCAMOS GENERADOR

PROCEDIMIENTO: PO 01

☒

CLIENTE: MARBAR S.R.L.

FECHA

7

10

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO: CDS.NQN.GEN 002

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. M.I US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com