

	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 16.013</b>
	<b>CANCAMOS BANDEJA</b>	HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN <b>II</b>

PROCEDIMIENTO: <b>PO-41</b> <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>MARBAR S.R.L.</b>	FECHA: 15 / 10 / 2024
---	-------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: <b>#30</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>
--	--------------------	--

MARCA: <b>NO POSEE</b>	PESO BRUTO: <b>300 KG</b>	CAPACIDAD: <b>1165 LTS</b>
PARTE Nº: <b>3358</b>	VIGENCIA: <b>6 MESES</b>	IDENT Nº: <b>#30</b>

Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Partículas: Seca <input checked="" type="checkbox"/>	Humeda <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT2	5020634	45945	En calibración	En calibración
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028


**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
DETECCION DE FISURA	<b>X</b>	
ESTADO DE CUERPO	<b>X</b>	



Aprobación según procedimiento Nº PO-41 AWS D1.1	SI
--	----


**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 16.013</b> HOJA 2 de 2	
	<b>CANCAMOS BANDEJA</b>		W.O.	
PROCEDIMIENTO: <b>PO-41</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>MARBAR S.R.L.</b>	FECHA:	15 / 10 / 2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: <b>#30</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE GM END S.R.L.</b>



 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII/US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com