






	INFORME DE I.N.D			Nº 16.017																																															
	CUÑA NEUMÁTICA			HOJA 1 de 2																																															
				CATEGORIA INSPECCIÓN																																															
II																																																			
PROCEDIMIENTO:	PO-22	X	CLIENTE:	MACRICO S.R.L.	FECHA:	15 10 2024																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																													
MARCA:	NO POSEE		MODELO:	C	CAPACIDAD:	100 TON																																													
Nº PARTE:	3359		IDENT Nº:	#1685	VIGENCIA:	6 MESES																																													
Inspección a metal limpio: Arenado ☒ Limpieza Mecánica ☐																																																			
Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐																																																			
Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐																																																			
Condiciones de Entrega: Desarmado ☒ Armado ☐																																																			
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>47942</td><td>22/11/2023</td><td>22/11/2024</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>45945</td><td>En calibración</td><td>En calibración</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>8/5/2020</td><td>8/5/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	22/11/2024	EQUIPO UT2	5020634	45945	En calibración	En calibración	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																															
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																															
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																															
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	22/11/2024																																															
EQUIPO UT2	5020634	45945	En calibración	En calibración																																															
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																															
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																															
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																															
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																															
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																			
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Pernos Vinculación</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Agujeros</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Resplado Cuña</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Colizas Mordazas</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Cono del Cuerpo</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Segmentos Interiores de Cuña</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Compuerta</td><td>X</td><td></td></tr></tbody></table> 							DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado de Pernos Vinculación	X		Estado de Agujeros	X		Estado de Resplado Cuña	X		Colizas Mordazas	X		Cono del Cuerpo	X		Segmentos Interiores de Cuña	X		Compuerta	X																			
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																	
Detección de Fisuras	X																																																		
Estado de Pernos Vinculación	X																																																		
Estado de Agujeros	X																																																		
Estado de Resplado Cuña	X																																																		
Colizas Mordazas	X																																																		
Cono del Cuerpo	X																																																		
Segmentos Interiores de Cuña	X																																																		
Compuerta	X																																																		
Aprobación según procedimiento Nº PO-22 API 8 A, B, C ; ASTM E-709				SI																																															
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																			
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP				PRECINTO Nº																																															
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																															
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																															

	INFORME DE I.N.D			Nº 16.017																
	CUÑA NEUMÁTICA			HOJA 2 de 2																
PROCEDIMIENTO: PO-22 X			CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA: 15 10 2024																
PRÁCTICA DEL CLIENTE: ☐			EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><tr><td>SETS DE ADICIONALES</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>Set de segment adicionales N°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Set de segment adicionales N°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Set de segment adicionales N°</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			DESCRIPCIÓN	SI	NO	SETS DE ADICIONALES		X	Set de segment adicionales N°			Set de segment adicionales N°			Set de segment adicionales N°			Para Para Para		
DESCRIPCIÓN	SI	NO																		
SETS DE ADICIONALES		X																		
Set de segment adicionales N°																				
Set de segment adicionales N°																				
Set de segment adicionales N°																				
<table><tr><td>N° Seg.</td><td></td></tr><tr><td>N° Mord.</td><td>#01-#02-#03</td></tr><tr><td>Medida "A"</td><td>2 3/8" - 2 1/8"</td></tr></table>			N° Seg.		N° Mord.	#01-#02-#03	Medida "A"	2 3/8" - 2 1/8"												
N° Seg.																				
N° Mord.	#01-#02-#03																			
Medida "A"	2 3/8" - 2 1/8"																			
																				
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº																		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN																		