

	<b>INFORME DE I.N.D</b>			<b>Nº 16.035</b> HOJA 1 de 2																																																																															
	<b>CAMIÓN GUINCHE</b>			CATEGORIA INSPECCIÓN II																																																																															
PROCEDIMIENTO: <b>PO-47</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>MAXICON S.R.L.</b>	FECHA:	23	10	2024																																																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: <b>#638</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>																																																																																
MARCA: <b>IVECO</b>	MODELO: <b>TRAXXER 420</b>	DOMINIO: <b>OGW 230</b>																																																																																	
Nº PARTE: <b>3370</b>	IDENT Nº: <b>#638</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>																																																																																	
Inspección a metal limpio: <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Arenado</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;">Limpieza Mecánica</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección: Desarmado</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas: Secas</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Húmedas</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega: Desarmado</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>				Condiciones de Inspección: Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>				Inspección con partículas: Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas	<input type="checkbox"/>				Condiciones de Entrega: Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>																																																				
Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																
Condiciones de Inspección: Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																
Inspección con partículas: Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas	<input type="checkbox"/>																																																																																
Condiciones de Entrega: Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																
<b>DETALLE DE INSPECCIÓN</b>																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e0f0e0;"> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT</td> <td>NO APLICA</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT</td> <td>NO APLICA</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT1</td> <td>202000541886</td> <td>47942</td> <td>22/11/2023</td> <td>22/11/2024</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT2</td> <td>5020634</td> <td>54354</td> <td>23/8/2024</td> <td>23/8/2025</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>1/6/2021</td> <td>1/6/2026</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO			LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA			YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA			EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	22/11/2024			EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025			BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025			MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026			MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																																															
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																																																															
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																																																															
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	22/11/2024																																																																															
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																																																															
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																																																															
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																																															
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																																																															
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																																															
<b>DETALLE DE INSPECCIÓN</b>																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e0f0e0;"> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>Nº SERIE</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td>N/A</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Cola de Zorro</td> <td>#638-1</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Socket</td> <td>#638-2</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Quinta Rueda</td> <td>#2828311514B5</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Estaquera Principal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Estaquera Auxiliar</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Porta Estaquera</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Base de Malacate</td> <td>N/A</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Defensa de Malacate</td> <td>#638-3</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Soporte de Rolo</td> <td>N/A</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO				Detección de Fisuras	N/A	X					Cola de Zorro	#638-1	X					Socket	#638-2	X					Quinta Rueda	#2828311514B5	X					Estaquera Principal							Estaquera Auxiliar							Porta Estaquera							Base de Malacate	N/A	X					Defensa de Malacate	#638-3	X					Soporte de Rolo	N/A	X				
DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO																																																																																
Detección de Fisuras	N/A	X																																																																																	
Cola de Zorro	#638-1	X																																																																																	
Socket	#638-2	X																																																																																	
Quinta Rueda	#2828311514B5	X																																																																																	
Estaquera Principal																																																																																			
Estaquera Auxiliar																																																																																			
Porta Estaquera																																																																																			
Base de Malacate	N/A	X																																																																																	
Defensa de Malacate	#638-3	X																																																																																	
Soporte de Rolo	N/A	X																																																																																	
																																																																																			
Aprobación según procedimiento Nº PO-47 ASTM E-709; AWS D1.1				SI																																																																															
<b>DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS</b>																																																																																			
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP				PRECINTO Nº																																																																															
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																																															
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																																															

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 16.035</b> HOJA 2 de 2	
	<b>CAMIÓN GUINCHE</b>		W.O.	

PROCEDIMIENTO:	<b>PO-47</b>	X	CLIENTE:	<b>MAXICON S.R.L.</b>	FECHA:	23	10	2024
----------------	--------------	---	----------	-----------------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO:	<b>#638</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE GM END S.R.L.</b>
-----------------------	--	---------	-------------	----------------------	---------------------------



 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA/HUGO GASTON Op. III US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com