

	<b>INFORME DE I.N.D</b>			<b>Nº 16.040</b> HOJA 1 de 2		
	<b>QUINTA RUEDA</b>			CATEGORIA INSPECCIÓN II		
PROCEDIMIENTO: <b>PO-37 / PO-30</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>CAM SRL</b>	FECHA:	26	10	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE: <b>3.376</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE CLIENTE</b>		
MARCA: <b>JOST</b>	DOMINIO: <b>NRP 711</b>	Nº DE PIEZA: <b>#3428070055B2</b>				
INTERNO: <b>#155</b>	CAPACIDAD: <b>65000 KG</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>				

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

**DETALLE DE INSPECCIÓN**


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Tornamesa	X	
Estado de Corrugado	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO-37 / PO-30 API 8 A, B, C

SI

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS- OBSERVACIONES- COMENTARIOS**

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MI US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 16.040</b> HOJA 2 de 2			
	<b>DEFENSA DE GUINCHE</b>		W.O.			
PROCEDIMIENTO: <b>PO-37 /PO-30</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>CAM SRL</b>	FECHA:	26	10	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	Nº PARTE: <b>3.376</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE CLIENTE</b>				



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com