

	<b>INFORME DE I.N.D</b>			<b>Nº 16,059</b>	
				HOJA 1 de 2	
<b>PERCHA PORTA VARILLA</b>				CATEGORIA INSPECCIÓN	
				II	
PROCEDIMIENTO:	<b>PO-44</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	<b>PERFORMANCE S.R.L</b>	
			FECHA:	30 10 2024	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>		EQUIPO:	N/A	
			LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE GM END S.R.L.</b>	
MARCA:	NO POSEE	LONGITUD:	4 METROS	CAPACIDAD:	1.500 Kg
Nº PARTE:	3383	IDENT Nº:	#13	VIGENCIA:	12 MESES
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>	
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>	
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>	
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>	
EQUIPO UTILIZADO					
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	22/11/2024	
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028	
DETALLE DE INSPECCIÓN					
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO			
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado de Ojales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Accesorios Adicionales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado de Placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado de Varilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
					
Aprobación según procedimiento Nº PO-44 API 8 A, B, C; ASTM E-709			SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS					
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP			PRECINTO Nº	10451	
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA		

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN
------------------------------	----------------------------	--------------------

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 16,059</b> HOJA 2 de 2		
	<b>PERCHA PORTA VARILLA</b>		w.o.		
PROCEDIMIENTO: <b>PO-44</b> <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>PERFORMANCE S.R.L</b>	FECHA:	30	10	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: <b>N/A</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE GM END S.R.L.</b>		



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	10451
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com