


			INFORME DE I.N.D			Nº 16.075				
			CABALLETE			HOJA 1 de 1				
						CATEGORIA:				
						II				
PROCEDIMIENTO:		PO-01	X	CLIENTE:	CAM SRL		FECHA:	12	11	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE:				MARCA:	N/A		LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
LONGITUD:		6MTS		DIAMETRO:		Ø 2½		CAPACIDAD :		4770 KG
PARTE N°:		3477		VIGENCIA:		12 MESES		IDENT N° IND:		#131
Inspección a metal limpio:		Arenado				Limpieza Mecánica		X		
Condiciones de Inspección:		Desarmado				Armado		X		
Inspección con partículas:		Secas		X		Humedas				
Condiciones de Entrega:		Desarmado				Armado		X		
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO		
LÁMPARA UV		9296		NO APLICA		CALIBRACIÓN INT		NO APLICA		
YUGO		303		NO APLICA		CALIBRACIÓN INT		NO APLICA		
EQUIPO UT1		202000541886		47942		22/11/2023		22/11/2024		
EQUIPO UT2		5020634		54354		23/8/2024		23/8/2025		
BOBINA AC-DC		17052908		06299		8/5/2020		8/5/2025		
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		
PARTICULAS S/H		2101005648		NO APLICA		1/6/2021		1/6/2026		
MASA PATRON		864		45944		1/8/2023		1/8/2028		
DETALLE DE INSPECCIÓN										
DESCRIPCIÓN		APTO		NO APTO						
Detección de Fisuras		X								
Estado de cuerpo		X								
										
Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM E-709						SI				
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS										
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP						PRECINTO Nº				
						FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN				

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com