

	INFORME DE I.N.D				Nº 16.080	
	CABALLETE				HOJA 1 de 1	
					CATEGORIA: II	
PROCEDIMIENTO: PO-01	X	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 12 11 2024			
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		MARCA: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE			
LONGITUD: 6MTS		DIAMETRO: Ø 2½	CAPACIDAD : 4770 KG			
PARTE N°: 3477		VIGENCIA: 12 MESES	IDENT N° IND: #269			
Inspección a metal limpio: Arenado		☐	Limpieza Mecánica		☒	
Condiciones de Inspección: Desarmado		☐	Armado		☒	
Inspección con partículas: Secas		☒	Humedas		☐	
Condiciones de Entrega: Desarmado		☐	Armado		☒	
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO		
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA		
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA		
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	22/11/2024		
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025		
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026		
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028		
DETALLE DE INSPECCIÓN						
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO				
Detección de Fisuras	X					
Estado de cuerpo	X					
						
Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM E-709			SI			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº				
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com