

	INFORME DE I.N.D	Nº 16.104
	ACCESORIO M-H	HOJA 1 de 1
		CATEGORIA INSPECCIÓN
		II

PROCEDIMIENTO: PO-40	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: PETREVEN	FECHA: 20	11	2024
-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 3.489	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
--	-----------------	--

DIAMETRO: Ø 4'	LONGITUD: -	Nº IDENT: #7039	VIGENCIA: 12 MESES
----------------	-------------	-----------------	--------------------

Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla <input type="checkbox"/>	Espesor <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas <input type="checkbox"/>	Secas <input checked="" type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Prueba Hidráulica</div>	Presión de Diseño	6000 PSI
	Presión de Prueba	5000 PSI
	Presión de Trabajo	5000 PSI
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Conexión	X	
Estado del Cuerpo	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO-40 ASTM E709, API 510,570,598	SI
--	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

Descripcion de precinto: GM #7039 PH 5000 PSI 11/24

 <p>GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIII US. PM. LP</p>		PRECINTO Nº
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN


CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº
			HOJA 2 de 2
			W.O.

PROCEDIMIENTO:	PO-40	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	PETREVEN	FECHA:	20	11	2024
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	-----------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE:	3.489	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.
-----------------------	--------------------------	-----------	-------	----------------------	---------------------------

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO (EN mm)				
DESCRIPCIÓN	1	2	3	4
PLANO A	12.1	12.6	12.9	12.5
PLANO B				
PLANO C				
PLANO D				
PLANO E				
PLANO F				
PLANO G				
PLANO H				
PLANO I				
PLANO J				
PLANO K				
PLANO L				



REGISTRO ELECTRONICO DE PRUEBA HIDRAULICA



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com