

	INFORME DE I.N.D	Nº 16.112
	CUÑA AUTOMATICA	HOJA 1 de 1
		CATEGORIA INSPECCIÓN
		II

PROCEDIMIENTO:	PO-01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	PETREVEN	FECHA:	21	11	2024
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	-----------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	H-105	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.
-----------------------	--------------------------	---------	-------	----------------------	---------------------------

MARCA:	N/A	DIAMETRO:	Ø 4 - 5 ½	LONGITUD:	N/A
PARTE N°:	3490	VIGENCIA:	6 MESES	IDENT N° IND:	3125

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	20200541886	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de hojales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de pernos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM-E-709	SI
--	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

--

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op./NII US. PM. LP		PRECINTO Nº
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 16.112

HOJA 2 de 2

CUÑA AUTOMATICA

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO-01

CLIENTE:

PETREVEN

FECHA:

21

11

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE:

EQUIPO:

H 105

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



[Signature]
GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
OP/ NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

CALLÉ 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com