

	INFORME DE I.N.D			Nº 16.122		
				HOJA 1 de 1		
	SISTEMA DE RAMPAS			CATEGORIA INSPECCIÓN		
II						
PROCEDIMIENTO:	PO-01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	VIENTOS DEL SUR	FECHA:	25 11 2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>		EQUIPO:	#704	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.
MARCA:	FORD		DOMINIO:	OJM 836	LONGITUD :	N/A
PARTE N°:	3496		VIGENCIA:	12 MESES	IDENT N° IND:	704
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>		
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>		
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>		
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>		
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO		
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA		
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA		
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION		
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025		
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026		
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028		
DETALLE DE INSPECCIÓN						
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO				
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
						
Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTME-709				SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP				PRECINTO Nº		
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

		INFORME DE I.N.D			Nº 16.122 HOJA 2 de 2 W.O.
		SISTEMA DE RAMPAS			
PROCEDIMIENTO:	PO-01 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	VIENTOS DEL SUR		FECHA: 25 11 2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	#704	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.	



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP	PRECINTO Nº	
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com