



	INFORME DE I.N.D			Nº 16.125					
	CISTERNA DE ABASTECIMIENTO			HOJA 1 de 2					
				CATEGORIA INSPECCIÓN					
II									
PROCEDIMIENTO:	PO-63	☒	CLIENTE:	CAM SRL		FECHA:	26	11	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		☐	Nº PARTE:	3.497	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE			
MARCA:	SAYI	MODELO:	-	CAPACIDAD:	33 M3				
INTERNO:	CL 83	DOMINIO:	AG 271 OS	VIGENCIA:	12 MESES				
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒									
Inspección con Ultrasonido Falla ☐ Espesor ☒									
Inspección por Partículas Mag. Húmedas ☐ Secas ☒									
Prueba de Estanqueidad Si ☐ No ☒									
Inspección Visual int y ext.			Aprobado	☒	Rechazado	☐			
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO					
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA					
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA					
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION					
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025					
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025					
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA					
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026					
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028					
DETALLE DE INSPECCIÓN									
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO							
Detección de Fisuras	☒	☐							
Estado de Cuerpo	☒	☐							
Estado de Casquete	☒	☐							
Estado de Tornamesa	☒	☐							
Estado de Perno Rey	☒	☐							
Estado de Hermeticidad	☒	☐							
Aprobación según procedimiento Nº PO-63 ASTM E-709,797; AWS D1.1				SI					
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS									
			PRECINTO Nº						
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA						
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN						

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.125	
	CISTERNA DE ABASTECIMIENTO		HOJA 2 de 2	
PROCEDIMIENTO: PO-63		CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 26 11 2024	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE	



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:						Milimetro (mm)	
Punto	Casquete 1	Casquete 2	S1	S2	S3	S4	Espesor mínimo
1	6,6	6,5	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4
2	6,5	6,6	6,6	6,5	6,6	6,6	6,5
3	6,7	6,7	6,4	6,6	6,6	6,4	6,4
4	6,7	6,6	6,4	6,7	6,4	6,7	6,4
5	6,6	6,6	6,4	6,7	6,5	6,7	6,4
6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,6	6,5
7	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6	6,7	6,5
8	6,5	6,8	6,6	6,6	6,6	6,6	6,5
9	6,7	6,6	6,4	6,7	6,7	6,6	6,4



MARCA	SAYI
CAPACIDAD	33 M3
Nº IDENT.	#83-1
DIÁMETRO	Ø 50,9
APROBADO	SI X NO



 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com