


	INFORME DE I.N.D				Nº 16.129			
	CADENA				HOJA 1 de 1			
					CATEGORIA INSPECCIÓN			
II								
PROCEDIMIENTO:	PO-35	X	CLIENTE:	PERFORMANCE S.R.L	FECHA:	26	11	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	#45	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA:	N/A		DIÁMETRO:	Ø3/4	LONGITUD:	1,20 MTS		
Nº PARTE:	3498		IDENT Nº:	#45-1/2/3/45/6	VIGENCIA:	12 MESES		
Inspección a metal limpio:		Arenado	X	Limpieza Mecánica				
Condiciones de Inspección:		Desarmado	X	Armado				
Inspección con partículas:		Secas	X	Humedas				
Condiciones de Entrega:		Desarmado	X	Armado				
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO			
LÁMPARA UV		9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA			
YUGO		303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA			
EQUIPO UT1		202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION			
EQUIPO UT2		5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025			
BOBINA AC-DC		17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025			
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026			
MASA PATRON		864	45944	1/8/2023	1/8/2028			
DETALLE DE INSPECCIÓN								
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO					
Detección de Fisuras		X						
Estado del Gancho		X						
Estado del Eslabón		X						
Estado de Perno de Gancho		X						
								
								
Aprobación según procedimiento Nº PO-35 API 8 A B - ASTM E-709				SI				
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS								
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP						PRECINTO Nº		
						FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com