

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.314																																																	
	QUINTA RUEDA		HOJA 1 de 1																																																	
			CATEGORIA INSPECCIÓN																																																	
		II																																																		
PROCEDIMIENTO:	PO-30	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA:	10	12	2024																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		Nº PARTE:	3.606	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																															
MARCA:	SCANIA	DOMINIO:	OPQ 731	Nº DE PERNO:	2528380161B2																																															
INTERNO:	#190	CAPACIAD:	65000 KG	VIGENCIA:	12 MESES																																															
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒ Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Armado ☒ Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐ Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒																																																				
<table><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>47942</td><td>22/11/2023</td><td>EN CALIBRACION</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>8/5/2020</td><td>8/5/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></table>								EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																																
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																																
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION																																																
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																																
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																																
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																																
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																				
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Cuerpo</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Mecanismo</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Perno rey</td><td>X</td><td></td></tr></table>								DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado de Cuerpo	X		Estado de Mecanismo	X		Estado de Perno rey	X																															
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																		
Detección de Fisuras	X																																																			
Estado de Cuerpo	X																																																			
Estado de Mecanismo	X																																																			
Estado de Perno rey	X																																																			
																																																				
Aprobación según procedimiento Nº PO-30 ASTM-E-709																																																				
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN																																																				