






	INFORME DE I.N.D				Nº 16.361				
	TOP DRIVE				HOJA 1 de 7				
					CATEGORIA INSPECCIÓN				
II									
PROCEDIMIENTO:	PO-01	X	CLIENTE:	PETREVEN		FECHA:	18	10	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	X		EQUIPO:	H-105	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.			
MARCA:	NO POSEE		DIAMETRO:	N/A		CAPACIDAD :	N/A		
PARTE N°:	3463		VIGENCIA:	12 MESES		IDENT N° IND:	#11030		
Inspección a metal limpio:			Arenado	X	Limpieza Mecánica				
Condiciones de Inspección:			Desarmado	X	Armado				
Inspección con partículas:			Secas	X	Humedas				
Condiciones de Entrega:			Desarmado	X	Armado				
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO			
LÁMPARA UV		9296	NO APLICA		CALIBRACIÓN INT	NO APLICA			
YUGO		303	NO APLICA		CALIBRACIÓN INT	NO APLICA			
EQUIPO UT1		202000541886	47942		22/11/2023	EN CALIBRACION			
EQUIPO UT2		5020634	54354		23/8/2024	23/8/2025			
BOBINA AC-DC		17052908	06299		8/5/2020	8/5/2025			
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA			
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA		1/6/2021	1/6/2026			
MASA PATRON		864	45944		1/8/2023	1/8/2028			
DETALLE DE INSPECCIÓN									
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO	imagen ilustrativa					
Detección de Fisuras		X							
Estado de cuerpo		X							
Estado Eje Principal		X							
Estado Elevador		X							
Estado Brazos		X							
Estado de Pistones		X							
Estados Cuello de Cisne		X							
Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM E-709				SI					
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS									
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		PRECINTO Nº			
						FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN					
CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com									

	INFORME DE I.N.D			Nº 16.361			
	TOP DRIVE			HOJA 2 de 7			
PROCEDIMIENTO: PO-01		☒	CLIENTE: PETREVEN	FECHA:	18	10	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		☒	EQUIPO: H-105	LUGAR DE INSPECCIÓN:		BASE GM END S.R.L.	
  CARRO MOVIL - LATERALES 1. #012 Ø40,2 A (32)mm B (31)mm C (32,2)mm 2. #011 Ø40,1 A (31,5)mm B (31)mm C (32)mm 3. #0 13 Ø60,2 A (42,5)mm B (41,5)mm C (39,5)mm D (39)mm 4. #014 Ø60,2 A (37,5)mm B (39)mm C (44)mm D (43) mm 							
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP					PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME I.N.D			Nº 16.361			
	TOP DRIVE			HOJA 3 de 7			
PROCEDIMIENTO: PO-01		☒	CLIENTE: PETREVEN	FECHA:	18	12	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE: ☐		EQUIPO: H-105	LUGAR DE INSPECCIÓN:		BASE GM END S.R.L		
CUELLO DE CISNE ESPESORES : A: 12,6 / 15,3/10,8 B: 15,3/12,6/13,3 C: 11,3/15,7,13,3 D: 11,8/13,9/13,6 E: 13,7/13,7/13,2 F: 11,9/14,5/14,8 TAPON Ø 3" ESPESORES : A : 14,12 / 14,10 / 14,13							
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP				PRECINTO Nº			
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN			


CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME I.N.D			Nº 16.361		
	TOP DRIVE			HOJA 4 de 7		
PROCEDIMIENTO: PO-01	☒	CLIENTE: PETREVEN	FECHA:	18	12	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	☐	EQUIPO: H-105	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L		
EJE TOP DRIVE  *Reporte E.N.D DS-1 Sustitutos Pin (pdf) *  						
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP			PRECINTO Nº			
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN			

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME I.N.D		Nº 16.361			
	TOP DRIVE		HOJA 5 de 7			
			W.O.			
PROCEDIMIENTO: PO-01	☒	CLIENTE: PETREVEN	FECHA:	18	12	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	☐	EQUIPO: H-105	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L		
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. M I US. PM. LP				PRECINTO Nº		
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME I.N.D		Nº 16.361		
	TOP DRIVE		HOJA 6 de 7		
PROCEDIMIENTO: PO-01 ☒			CLIENTE: PETREVEN	FECHA:	18 12 2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE: ☐			EQUIPO: H-105	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L
					
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N° US. PM. LP			PRECINTO Nº		
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN			

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME I.N.D		Nº 16.361	
	TOP DRIVE		HOJA 7 de 7	
PROCEDIMIENTO: PO-01 ☒		CLIENTE: PETREVEN	FECHA: 18 12 2024	
PRÁCTICA DEL CLIENTE: ☐		EQUIPO: H-105	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L	

PERNOS

#01: Ø 40mm LARGO: 124mm + 12 mm (CABEZA)

#02: Ø 40mm LARGO: 124mm + 12 mm (CABEZA)

#03: Ø 30mm LARGO: 133mm + 12 mm (CABEZA)

#04: Ø 40mm LARGO: 133mm + 12 mm (CABEZA)

#05: Ø 60mm LARGO: 185mm + 12 mm (CABEZA)

#06: Ø 40mm LARGO: 124mm + 12 mm (CABEZA)

#07: Ø 60mm LARGO: 195mm + 12 mm (CABEZA)

#08: Ø 60mm LARGO: 185mm + 12 mm (CABEZA)

#09: Ø 40mm LARGO: 175mm + 12mm (CABEZA)

#10: Ø 60mm LARGO: 195mm + 12mm (CABEZA)

#11: Ø40mm LARGO: 105mm + 12mm (CABEZA)

#12: Ø40mm LARGO: 105mm + 12mm (CABEZA)

		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com