




			INFORME DE I.N.D			Nº 16.366				
			ELEVADOR			HOJA 1 de 2				
						CATEGORIA INSPECCIÓN				
II										
PROCEDIMIENTO:		PO-18	X	CLIENTE:	PETREVEN		FECHA:	05	12	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE:				EQUIPO:	#1860	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.			
MARCA:	NO POSEE		MODELO:	N/A		DIÁMETRO:	5½			
Nº PARTE:	3551		IDENT Nº:	#1860		VIGENCIA:	6 MESES			
Nº SERIE:	-		CAPACIDAD:	150 TON.	BHCA:		CASING:	X		
Inspección a metal limpio:			Arenado	X	Limpieza Mecánica					
Condiciones de Inspección:			Desarmado	X	Armado					
Inspección con partículas:			Secas	X	Humedas					
Condiciones de Entrega:			Desarmado	X	Armado					
EQUIPO UTILIZADO			Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO				
LÁMPARA UV			9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA				
YUGO			303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA				
EQUIPO UT1			202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION				
EQUIPO UT2			5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025				
BOBINA AC-DC			17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025				
MEDIDOR DE CAMPO			GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				
PARTICULAS S/H			2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026				
MASA PATRON			864	45944	1/8/2023	1/8/2028				
DETALLE DE INSPECCIÓN										
DESCRIPCIÓN			APTO	NO APTO						
Detección de Fisuras			X							
Medición de Boca			X							
Cuerpo (Fisuras - Estado)			X							
Perno Principal			X							
Juego Lateral			X							
Juego Vertical			X							
Perno de Traba			X							
Desgaste de Asas			X							
Legüeta de Cierre			X							
Trabas (Funcionamiento)			X							
Seguro de Astas			X							
Resorte Principal / Traba			X							
					A 14,6 cm					
					B 14,3 cm					
C 58,1 cm										
J-juego lat. -										
d-(dia.perno) 28,8 mm										
Aprobación según procedimiento Nº PO-18 API 8 A, B, C; ASTM-E-709					SI					
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS										
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP			FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			PRECINTO Nº	
									FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
						FIRMA - ACLARACIÓN				

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.366					
	ELEVADOR		HOJA 2 de 2					
PROCEDIMIENTO:	PO-18	X	CLIENTE:	PETREVEN	FECHA:	05	12	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	#1860	LUGAR DE INSPECCIÓN:	05		



PERNOS

- #1. Ø 28,8 LONGITUD 264 CM
- #2. Ø 19,3 LONGITUD 200 CM
- #3. Ø 12,9 LONGITUD 258 CM

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
		FIRMA - ACLARACIÓN		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com