

	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 16.371</b>
	<b>PERCHA PORTA VARILLA</b>	HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN <b>II</b>

PROCEDIMIENTO:	<b>PO-44</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	<b>PERFORMANCE S.R.L</b>	FECHA:	27	12	2024
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	#01	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE GM END S.R.L.</b>
-----------------------	--------------------------	---------	-----	----------------------	---------------------------


MARCA:	NO POSEE	LONGITUD:	4 METROS	CAPACIDAD:	1500 KG
Nº PARTE:	3556	IDENT Nº:	#01	VIGENCIA:	12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Ojales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesorios Adicionales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Varilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




Aprobación según procedimiento Nº PO-44 API 8 A, B, C; ASTM E-709	SI
---	----

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	10368
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 16.371</b> HOJA 2 de 2 W.O.		
	<b>PERCHA PORTA VARILLA</b>				
PROCEDIMIENTO: <b>PO-44</b> <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>PERFORMANCE S.R.L</b>	FECHA: 27 12 2024			
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: #01	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>			



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº 10368
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com