

	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 16.389</b>
	<b>REPARACION DE SOLDADURA</b>	HOJA 1 de 1
		CATEGORIA INSPECCIÓN <b>II</b>

PROCEDIMIENTO:	<b>PO-01</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	<b>TRANSPORTE JMB</b>	FECHA:	31	12	2024
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	-----------------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/>	EQUIPO:	#118	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE GM END S.R.L.</b>
-----------------------	-------------------------------------	---------	------	----------------------	---------------------------

MARCA:	SCANIA	DOMINIO:	OXG 311	CAPACIDAD :	N/A
PARTE N°:	3565	VIGENCIA:	12 MESES	IDENT N° IND:	#118

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM-709	SI
--	----

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

SE REALIZO E.N.D A REPARACION A TOPE SOBRE CAMILLA;LA MISMA NO PRESENTA INDICACIONES IRRELEVANTES.

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op./NII US. PM. LP		PRECINTO Nº
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com



**INFORME DE I.N.D**

**Nº 16.389**

HOJA 2 de 2

**REPARACION DE SOLDADURA**

W.O.

PROCEDIMIENTO: **PO-01**

CLIENTE:

**TRANSPORTE JMB**

FECHA:

31

12

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE:

EQUIPO:

LUGAR DE INSPECCIÓN:

**BASE GM END S.R.L.**



*(Handwritten Signature)*  
 GM E.N.D S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 OP/ NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

**CALLÉ 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com**