

	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 16.401</b>
	<b>GANCHO AUXILIAR</b>	HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN <b>II</b>


PROCEDIMIENTO: <b>PO-42</b> <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>TRANSPORTE JMB</b>	FECHA: 06 / 01 / 2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input checked="" type="checkbox"/>	EQUIPO: #96-2	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE CLIENTE</b>
MARCA: MMD	MODELO: N/A	CAPACIDAD: 6,5 TONELADAS
PARTE: 3569	Nº IDENT: #96-2	VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	APTO		Dimensional del Gancho		
	NO	NO			
Detección de Fisuras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medida A	58	mm
Condición del Ojal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medida B	79	mm
Condición de Cuerpo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medida C	72,5	mm
Condición de Eje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medida D	-	
Condición de Perno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medida E	-	
Estado de lengüeta o seguro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medida F	-	



Aprobación según procedimiento Nº PO-42 API 8 A,B,C; ASTM E-709

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

SE INSPECCIONA A PEDIDO DE CLIENTE, GARGANTA DE GANCHO.

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 16.401</b> HOJA 2 de 2 W.O.			
	<b>GANCHO GRUA Y AUXILIAR</b>					
PROCEDIMIENTO: <b>PO-42</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>TRANSPORTE JMB</b>	FECHA:	06	01	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input checked="" type="checkbox"/>	EQUIPO: <b>#96-2</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE CLIENTE</b>		



 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com