



	INFORME DE I.N.D				Nº 16.402		
	GRILLETE OMEGA				HOJA 1 de 1		
					CATEGORIA INSPECCIÓN		
PROCEDIMIENTO: PO-33		X		CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA: 06 01 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO: #96-1		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE			
MARCA: J Y L		DIAMETRO: Ø1¼		CAPACIDAD: 12 TONELADAS			
Nº PARTE: 3569		IDENT Nº: #96-1		VIGENCIA: 12 MESES			
Inspección a metal limpio:		Arenado		Limpieza Mecánica			
Condiciones de Inspección:		Desarmado		Armado			
Inspección con partículas:		Secas		Húmedas			
Condiciones de Entrega:		Desarmado		Armado			
EQUIPO UTILIZADO					Nº DE SERIE / LOTE		
LÁMPARA UV					9296		
YUGO					303		
EQUIPO UT1					202000541886		
EQUIPO UT2					5020634		
BOBINA AC-DC					17052908		
MEDIDOR DE CAMPO					GM 064		
PARTICULAS S/H					2101005648		
MASA PATRON					864		
Nº DE CERTIFICADO					F. CALIBRACIÓN		
NO APLICA					CALIBRACIÓN INT		
NO APLICA					CALIBRACIÓN INT		
47942					22/11/2023		
54354					23/8/2024		
06299					8/5/2020		
NO APLICA					NO APLICA		
NO APLICA					1/6/2021		
45944					1/8/2023		
F. DE VENCIMIENTO					F. DE VENCIMIENTO		
NO APLICA					NO APLICA		
NO APLICA					NO APLICA		
EN CALIBRACION					23/8/2025		
8/5/2025					8/5/2025		
NO APLICA					NO APLICA		
1/6/2026					1/6/2026		
1/8/2028					1/8/2028		
DETALLE DE INSPECCIÓN							
DESCRIPCIÓN		APTO		NO APTO		DIMENSIONAL GRILLETE Ω	
Detección de Fisuras		X				Medida A	
Condición de Ojal		X				33,5 mm	
Condición de Cuerpo		X				Medida B	
Condición de Perno		X				33 mm	
						Medida C	
						52 mm	
						Medida D	
						36 mm	
						Medida E	
						11,5 mm	
							
							
							
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM-E-709					SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS							
				PRECINTO Nº		10389	
GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/ NII US. PM. LP				FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN			