



		INFORME DE I.N.D		Nº 16.412	
				HOJA 1 de 1	
		GRILLETE OMEGA		CATEGORIA INSPECCIÓN	
				II	
PROCEDIMIENTO: PO-33 X		CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA: 14 01 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO: #97-1	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.		
MARCA: CROSBY	DIAMETRO: Ø1 ¼	CAPACIDAD: 18 TONELADAS			
Nº PARTE: 3577	IDENT Nº: #97-1	VIGENCIA: 12 MESES			
Inspección a metal limpio: Arenado X		Limpieza Mecánica			
Condiciones de Inspección: Desarmado X		Armado			
Inspección con partículas: Secas X		Húmedas			
Condiciones de Entrega: Desarmado		Armado X			
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION	
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028	
DETALLE DE INSPECCIÓN					
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	DIMENSIONAL GRILLETE Ω		
Detección de Fisuras	X		Medida A	34,9	mm
Condición de Ojal	X		Medida B	35	mm
Condición de Cuerpo	X		Medida C	52,9	mm
Condición de Perno	X		Medida D	35	mm
			Medida E	119,2	mm
					
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM-E-709			SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS					
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/ NII US. PM. LP		PRECINTO Nº 10363		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN	