



	INFORME DE I.N.D			Nº 16.414					
	GRILLETE U			HOJA 1 de 1					
				CATEGORIA INSPECCIÓN					
II									
PROCEDIMIENTO:	PO-33	X	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB		FECHA:	14	01	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	#96-2		LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA:	CROSBY		DIAMETRO:	Ø 1½		CAPACIDAD:	9 ½ TON.		
Nº PARTE:	3577		IDENT Nº:	#96-2		VIGENCIA:	12 MESES		
Inspección a metal limpio:		Arenado	☒	Limpieza Mecánica		☐			
Condiciones de Inspección:		Desarmado	☒	Armado		☐			
Inspección con partículas:		Secas	☒	Húmedas		☐			
Condiciones de Entrega:		Desarmado	☐	Armado		☒			
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO				
LÁMPARA UV		9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA				
YUGO		303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA				
EQUIPO UT1		202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION				
EQUIPO UT2		5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025				
BOBINA AC-DC		17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025				
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026				
MASA PATRON		864	45944	1/8/2023	1/8/2028				
DETALLE DE INSPECCIÓN									
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO	DIMENSIONAL GRILLETE U					
Detección de Fisuras				Medida A		31,2	mm		
Condición de Ojal				Medida B		28,2	mm		
Condición de Cuerpo				Medida C		52,2	mm		
Condición de Perno				Medida D		32	mm		
				Medida E		91,8	mm		
									
									
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM E-709									
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS									
				PRECINTO Nº		10366			
GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP				FECHA PUESTA EN VIGENCIA					
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.				FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN			