



			INFORME DE I.N.D			Nº 16.420				
						HOJA 1 de 1				
			GRILLETE OMEGA			CATEGORIA INSPECCIÓN				
						II				
PROCEDIMIENTO:		PO-33	X	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB		FECHA:	14	01	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:				EQUIPO:	#10-3	LUGAR DE INSPECCIÓN:		BASE GM END S.R.L.		
MARCA:		CROSBY	DIAMETRO:	Ø3/4		CAPACIDAD:		4% TON.		
Nº PARTE:		3577	IDENT Nº:	#10-3		VIGENCIA:		12 MESES		
Inspección a metal limpio:			Arenado	X	Limpieza Mecánica					
Condiciones de Inspección:			Desarmado	X	Armado					
Inspección con partículas:			Secas	X	Húmedas					
Condiciones de Entrega:			Desarmado		Armado			X		
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO		
LÁMPARA UV		9296		NO APLICA		CALIBRACIÓN INT		NO APLICA		
YUGO		303		NO APLICA		CALIBRACIÓN INT		NO APLICA		
EQUIPO UT1		202000541886		47942		22/11/2023		EN CALIBRACION		
EQUIPO UT2		5020634		54354		23/8/2024		23/8/2025		
BOBINA AC-DC		17052908		06299		8/5/2020		8/5/2025		
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		
PARTICULAS S/H		2101005648		NO APLICA		1/6/2021		1/6/2026		
MASA PATRON		864		45944		1/8/2023		1/8/2028		
DETALLE DE INSPECCIÓN										
DESCRIPCIÓN		APTO		NO APTO		DIMENSIONAL GRILLETE Ω				
Detección de Fisuras		X				Medida A		21		mm
Condición de Ojal		X				Medida B		20		mm
Condición de Cuerpo		X				Medida C		35		mm
Condición de Perno		X				Medida D		22,3		mm
						Medida E		70		mm
										
										
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM-E-709						SI				
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS										
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/ NII US. PM. LP						PRECINTO Nº		10358		
						FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.						FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		