



	INFORME DE I.N.D				Nº 16.424									
	GRILLETE OMEGA				HOJA 1 de 1									
					CATEGORIA INSPECCIÓN									
PROCEDIMIENTO: PO-33		X		CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA: 14 01 2025									
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO: #10-7		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.										
MARCA: CROSBY		DIAMETRO: Ø7/8		CAPACIDAD: 6½ TON.										
Nº PARTE: 3577		IDENT Nº: #10-7		VIGENCIA: 12 MESES										
Inspección a metal limpio:		Arenado		Limpieza Mecánica										
Condiciones de Inspección:		Desarmado		Armado										
Inspección con partículas:		Secas		Humedas										
Condiciones de Entrega:		Desarmado		Armado										
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO						
LÁMPARA UV		9296		NO APLICA		CALIBRACIÓN INT		NO APLICA						
YUGO		303		NO APLICA		CALIBRACIÓN INT		NO APLICA						
EQUIPO UT1		202000541886		47942		22/11/2023		EN CALIBRACION						
EQUIPO UT2		5020634		54354		23/8/2024		23/8/2025						
BOBINA AC-DC		17052908		06299		8/5/2020		8/5/2025						
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA						
PARTICULAS S/H		2101005648		NO APLICA		1/6/2021		1/6/2026						
MASA PATRON		864		45944		1/8/2023		1/8/2028						
DETALLE DE INSPECCIÓN														
DESCRIPCIÓN		APTO		NO APTO		DIMENSIONAL GRILLETE Ω								
Detección de Fisuras		X				Medida A		25 mm						
Condición de Ojal		X				Medida B		23 mm						
Condición de Cuerpo		X				Medida C		40 mm						
Condición de Perno		X				Medida D		25,2 mm						
						Medida E		84,5 mm						
														
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM-E-709						SI								
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS														
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/ NII US. PM. LP					PRECINTO Nº 10397									
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.					FECHA PUESTA EN VIGENCIA									
FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN					FIRMA - ACLARACIÓN									