



	INFORME DE I.N.D			Nº 16.430					
	GRILLETE U			HOJA 1 de 1					
				CATEGORIA INSPECCIÓN					
II									
PROCEDIMIENTO:	PO-33	X	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB		FECHA:	14	01	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	#10-13		LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA:	CROSBY		DIAMETRO:	Ø 1½		CAPACIDAD:	9½ TON.		
Nº PARTE:	3577		IDENT Nº:	#10-13		VIGENCIA:	12 MESES		
Inspección a metal limpio:		Arenado	X	Limpieza Mecánica					
Condiciones de Inspección:		Desarmado	X	Armado					
Inspección con partículas:		Secas	X	Húmedas					
Condiciones de Entrega:		Desarmado		Armado		X			
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO			
LÁMPARA UV		9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT		NO APLICA			
YUGO		303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT		NO APLICA			
EQUIPO UT1		202000541886	47942	22/11/2023		EN CALIBRACION			
EQUIPO UT2		5020634	54354	23/8/2024		23/8/2025			
BOBINA AC-DC		17052908	06299	8/5/2020		8/5/2025			
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA			
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA	1/6/2021		1/6/2026			
MASA PATRON		864	45944	1/8/2023		1/8/2028			
DETALLE DE INSPECCIÓN									
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO	DIMENSIONAL GRILLETE U					
Detección de Fisuras		X		Medida A		32	mm		
Condición de Ojal		X		Medida B		29,5	mm		
Condición de Cuerpo		X		Medida C		49	mm		
Condición de Perno		X		Medida D		31,8	mm		
				Medida E		90,5	mm		
									
									
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM E-709				SI					
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS									
				PRECINTO Nº		10391			
GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP				FECHA PUESTA EN VIGENCIA					
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.				FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN			