


	<b>INFORME DE I.N.D</b>				Nº <b>16.441</b>																																													
					HOJA <b>1 de 1</b>																																													
	<b>PERNO DE ENGANCHE</b>				CATEGORIA INSPECCIÓN <b>II</b>																																													
	PROCEDIMIENTO: <b>PO-37</b> <input checked="" type="checkbox"/>		CLIENTE:	<b>SURCOR S.R.L</b>		FECHA: <b>17 01 2025</b>																																												
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		Nº PARTE: <b>3.387</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>																																															
MARCA:	<b>JOST</b>	DIAMETRO:	<b>Ø50,0</b>		Nº DE PERNO: <b>#150</b>																																													
INTERNO:	<b>#150</b>	DOMINIO:	<b>N/A</b>		VIGENCIA: <b>12 MESES</b>																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado <input type="checkbox"/></td> <td>Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Armado <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Humedas <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Armado <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones de Inspección:	Desarmado <input checked="" type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>	Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Humedas <input type="checkbox"/>	Condiciones de Entrega:	Desarmado <input checked="" type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>																																	
Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>																																																
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input checked="" type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>																																																
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Humedas <input type="checkbox"/>																																																
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input checked="" type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>303</td> <td>NO APLICA</td> <td>CALIBRACIÓN INT</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT1</td> <td>202000541886</td> <td>47942</td> <td>22/11/2023</td> <td>EN CALIBRACION</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT2</td> <td>5020634</td> <td>54354</td> <td>23/8/2024</td> <td>23/8/2025</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>1/6/2021</td> <td>1/6/2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																														
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																														
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																														
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION																																														
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																														
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																														
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																														
<b>DETALLE DE INSPECCIÓN</b>																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Estado de Cuerpo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																								
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="2">MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medida de A</td> <td><b>Ø50</b></td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Medida de B</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medida de C</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medida de D</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		Medida de A	<b>Ø50</b>	mm	Medida de B	-		Medida de C	-		Medida de D	-																																			
DESCRIPCIÓN	MEDIDAS																																																	
Medida de A	<b>Ø50</b>	mm																																																
Medida de B	-																																																	
Medida de C	-																																																	
Medida de D	-																																																	
Aprobación según procedimiento Nº PO-37 API 8 A, B, C						<b>SI</b>																																												
<b>DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS</b>																																																		
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PRECINTO Nº</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA PUESTA EN VIGENCIA</td> <td></td> </tr> </table>		PRECINTO Nº		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																										
PRECINTO Nº																																																		
FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																														

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com