

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.451 HOJA 1 de 2	
	EQUIPO VACTOR		CATEGORIA INSPECCIÓN II	
PROCEDIMIENTO: PO-63 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 20 01 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 3.586	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE		
MARCA: SAYI	MODELO: FORD CARGO 2632	CAPACIDAD: 9 M3		
INTERNO: #175	DOMINIO: NTI 071	VIGENCIA: 12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección Visual int. y ext.	rechazado	<input type="checkbox"/>	aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	
Estado de Hermeticidad	X	



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:						Milímetros (mm)	
Punto	Casquete 1	Casquete 2	S1	S2	S3	S4	Espesor mínimo
1	6,4	6,3	6,2	6,3	6,2	6,4	6,2
2	6,5	6,2	6,3	6,2	6,1	6,2	6,1
3	6,4	6,4	6,1	6,3	6,5	6,5	6,1
4	6,3	6,5	6,2	6,3	6,3	6,1	6,1
5	6,5	6,2	6,3	6,0	6,4	6,0	6,0
6	6,4	6,3	6,2	6,2	6,2	6,3	6,2
7	6,2	6,1	6,0	6,1	6,0	6,2	6,0
8	6,5	6,3	6,2	5,9	6,3	6,0	6,0
9	6,4	6,0	6,3	6,0	6,1	6,1	6,0

Aprobación según procedimiento Nº PO-63 ASTM E-709,797; AWS D1.1	SI
--	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS


 GM E.N.D. S.R.L. BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M.		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN


CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.451 HOJA 2 de 2	
	EQUIPO VACTOR		W.O.	

PROCEDIMIENTO:	PO-63	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA:	20	01	2025
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	----------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	0	Nº PARTE:	3.586	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
-----------------------	----------	-----------	--------------	----------------------	---------------------



 GM E.N.D.S.R.L. BURGOS FABRICIO E. Op. NII-P.M		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com