



	INFORME DE I.N.D		Nº 16.463																																														
	CISTERNA DE ABASTECIMIENTO		HOJA 1 de 2																																														
			CATEGORIA INSPECCIÓN																																														
		II																																															
PROCEDIMIENTO:	PO-63	CLIENTE:	CAM SRL																																														
		FECHA:	22	01 2025																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		Nº PARTE:	3.592	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																													
MARCA:	SAYI	MODELO:	SE.TQ.02	CAPACIDAD: 25 M3																																													
INTERNO:	#CL 73	DOMINIO:	AE 129 XY	VIGENCIA: 12 MESES																																													
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒																																																	
Inspección con Ultrasonido Falla ☐ Espesor ☒																																																	
Inspección por Partículas Mag. Húmedas ☐ Secas ☒																																																	
Prueba de Estanqueidad Si ☐ No ☒																																																	
Inspección Visual int y ext. Aprobado ☒ Rechazado ☐																																																	
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>47942</td><td>22/11/2023</td><td>EN CALIBRACION</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>8/5/2020</td><td>8/5/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																													
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																													
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA																																													
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION																																													
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																													
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																													
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																													
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																													
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																													
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																	
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Cuerpo</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Casquete</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Tornamesa</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Perno Rey</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Hermeticidad</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></tbody></table>					DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	☐	Estado de Cuerpo	☒	☐	Estado de Casquete	☒	☐	Estado de Tornamesa	☒	☐	Estado de Perno Rey	☒	☐	Estado de Hermeticidad	☒	☐																								
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																															
Detección de Fisuras	☒	☐																																															
Estado de Cuerpo	☒	☐																																															
Estado de Casquete	☒	☐																																															
Estado de Tornamesa	☒	☐																																															
Estado de Perno Rey	☒	☐																																															
Estado de Hermeticidad	☒	☐																																															
Aprobación según procedimiento Nº PO-63 ASTM E-709,797; AWS D1.1																																																	
SI																																																	
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																	
		PRECINTO Nº																																															
GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																															
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN																																															

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.463	
	CISTERNA DE ABASTECIMIENTO		HOJA 2 de 2	
PROCEDIMIENTO: PO-63		CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 22 01 2025	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		Nº PARTE: 3.592	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.	



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:						Milimetro (mm)	
Punto	Casquete 1	Casquete 2	S1	S2	S3	S4	Espesor mínimo
1	6,5	6,6	5,6	6,8	6,6	6,9	5,6
2	6,4	6,8	5,8	6,7	6,5	6,7	5,8
3	6,3	6,6	5,4	6,9	6,8	6,3	5,4
4	6,6	6,7	6,5	6,8	6,5	6,5	6,5
5	6,4	6,6	6,4	6,9	6,7	6,6	6,4
6	6,5	6,3	6,7	7,2	6,3	6,5	6,3
7	6,6	6,5	6,5	6,9	6,4	6,4	6,4
8	6,3	6,5	6,3	7,0	6,5	6,6	6,3
9	6,6	6,3	6,5	7,1	6,2	6,8	6,3



MARCA	JOST
CAPACIDAD	65000 TON.
Nº IDENT.	#73-1
DIÁMETRO	Ø50,5
APROBADO	SI ☒ NO ☐



	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	
FIRMA - ACLARACIÓN			

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com