

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.551		
			HOJA 1 de 1		
SEMIREMOLQUE			CATEGORIA INSPECCIÓN		
			II		
PROCEDIMIENTO: PO-34	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR	FECHA: 05	02	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 3.664	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE			
MARCA: HELVETICA	DOMINIO: AC 370 FB	Nº DE PERNO: #924			
INTERNO: #924	DIAMETRO: Ø50,2	VIGENCIA: 12 MESES			

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Aprobación según procedimiento Nº PO-34 ASTM E-709	SI
--	-----------

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.551		
	SEMIREMOLQUE		HOJA 2 de 2		
PROCEDIMIENTO: PO-34 <input checked="" type="checkbox"/>		CLIENTE: VIENTOS DEL SUR	FECHA: 05 02 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE: 0	EQUIPO: #924	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE			
MARCA <input type="text" value="JOST"/> CAPACIDAD <input type="text" value="65000 TON."/> N° IDENT <input type="text" value="#924"/> APROBADO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
DESCRIPCIÓN	MEDIDAS		 <p style="text-align: right;">(milímetros)</p>		
Medida de A	Ø50,2	mm			
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. VII US. PM. LP		PRECINTO Nº _____ FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com