


			INFORME DE I.N.D			Nº 16.124				
			GIRATORIO CROSBY			HOJA 1 de 1				
						CATEGORIA INSPECCIÓN				
II										
PROCEDIMIENTO:		PO-33	X	CLIENTE:	PETREVEN		FECHA:	07	02	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:				EQUIPO:	WO-102		LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA:		CROSBY		DIAMETRO:	Ø33mm		CAPACIDAD:	5 TONELADAS		
Nº PARTE:		3495		IDENT Nº:	#6223		VIGENCIA:	12 MESES		
Inspección a metal limpio:		Arenado				Limpieza Mecánica		X		
Condiciones de Inspección:		Desarmado		X		Armado				
Inspección con partículas:		Secas		X		Humedas				
Condiciones de Entrega:		Desarmado				Armado		X		
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO		
LÁMPARA UV		9296		NO APLICA		CALIBRACIÓN INT		NO APLICA		
YUGO		303		NO APLICA		CALIBRACIÓN INT		NO APLICA		
EQUIPO UT1		202000541886		47942		22/11/2023		EN CALIBRACION		
EQUIPO UT2		5020634		54354		23/8/2024		23/8/2025		
BOBINA AC-DC		17052908		06299		8/5/2020		8/5/2025		
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		
PARTICULAS S/H		2101005648		NO APLICA		1/6/2021		1/6/2026		
MASA PATRON		864		45944		1/8/2023		1/8/2028		
DETALLE DE INSPECCIÓN										
DESCRIPCIÓN		APTO		NO APTO						
Detección de Fisuras		X								
Condición de Ojal		X								
Condición de Cuerpo		X								
Condición de Eje		X								
MEDIDAS										
A1		Ø16 mm								
B1		Ø15,9 mm								
C1		Ø15,7 mm								
A2		Ø15 mm								
B2		Ø14,9 mm								
C2		Ø15 mm								
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM E-709						SI				
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS										
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP							PRECINTO Nº			
							FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.				FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN				FIRMA - ACLARACIÓN		