

	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 16.514</b>
	<b>BANDEJA DE TERMINACIÓN</b>	HOJA 1 de 3
		<b>CATEGORIA INSPECCIÓN</b>
		<b>II</b>

PROCEDIMIENTO: <b>PO-01</b> <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>PERFORMANCE S.R.L</b>	FECHA: 13 / 02 / 2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	INTERNO: #DAT. 02	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>
MARCA: <b>PERFORMANCE</b>	MODELO: <b>TERMINACION</b>	CAPACIDAD: <b>150 CAÑOS</b>
PARTE N°: <b>3605</b>	IDENT N°: <b>#DAT.02</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>

Inspección a metal limpio: <input type="checkbox"/>	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: <input checked="" type="checkbox"/>	Desarmado <input checked="" type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>
Inspección con partículas: <input type="checkbox"/>	Secas <input type="checkbox"/>	Humedas <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega: <input checked="" type="checkbox"/>	Desarmado <input checked="" type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	20200541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Soldadura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobacion según procedimiento N° PO-01; ASTM E-709	SI
---	----

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D. S.R.L. BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M.		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 16.514</b> HOJA 2 de 3		
	<b>BANDEJA DE TERMINACIÓN</b>		W.O.		
PROCEDIMIENTO: <b>PO-01</b> <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>PERFORMANCE S.R.L</b>	FECHA: <b>13</b> / <b>02</b> / <b>2025</b>			
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <b>0</b>	EQUIPO: <b>#DAT. 02</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>			




 GM E.N.D S.R.L BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO Nº 10378	
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA - ACLARACIÓN
		FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 16.514</b> HOJA 3 de 3			
	<b>BANDEJA DE TERMINACIÓN</b>		W.O.			
PROCEDIMIENTO: <b>PO-01</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>PERFORMANCE S.R.L</b>	FECHA:	13	02	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: <b>#DAT. 02</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE GM END S.R.L.</b>		



 GM E.N.D. S.R.L. BURGOS FABRICIO E. Op. NII P.M.		PRECINTO Nº	10378
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com