INFORME DE I.N.D

Nº 16.518

HOJA 1 de 1

ARBOL DE LEVAS

CATEGORIA INSPECCIÓN: II

PROCEDIMIENTO:	PO-01	X	CLIENTE:	JUSTO OTERO E HIJOS	FECHA:	04 02 2025	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			CIA:	#4409	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE	
MARCA:	GUASCOR		MOTOR :	FG 240	PROPIETARIO:	PAE	
Nº PARTE:	3659		Nº DE IDENT	JOH 380	VIGENCIA:	12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica	X
Condiciones de Inspección:	Desarmado	X	Armado	
Ins. Liquidos penetrantes:	Secas	X	Humedas	
Condiciones de Entrega:	Desarmado	X	Armado	

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	27/12/2022	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	40560	27/12/2022	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	1/9/2018	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	1/9/2018	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/9/2018	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/9/2018,	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de cuerpo	X	
Estado de Contrapeso	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTME - 709	SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com