


	INFORME DE I.N.D			Nº 16.543		
	GRILLETE OMEGA			HOJA 1 de 1		
				CATEGORIA INSPECCIÓN		
IV						
PROCEDIMIENTO:	PO-33	X	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB	FECHA:	04 02 2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	92-23	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.
MARCA:	CROSBY		DIAMETRO:	1 1/2"	CAPACIDAD:	17 TONELADAS
Nº PARTE:	3661		IDENT Nº:	#92-23	VIGENCIA:	12 MESES
Inspección a metal limpio:		Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica		<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:		Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado		<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:		Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas		<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:		Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado		<input checked="" type="checkbox"/>
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV		9296	61245	19/5/2025	47622	
YUGO		0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	
EQUIPO UT1		202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	
BOBINA AC-DC		1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	
MASA PATRON		864	45944	1/8/2023	1/8/2028	
DETALLE DE INSPECCIÓN						
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO				
Detección de Fisuras	X					
Condición de Ojal	X					
Condición de Cuerpo	X					
Condición de Perno	X					
						
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM-E-709			SI			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP			PRECINTO Nº		10471	
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com