

	INFORME DE I.N.D	Nº 16.564
	BANDEJA DE TERMINACIÓN	HOJA 1 de 3
		CATEGORIA INSPECCIÓN
		II

PROCEDIMIENTO: PO-01 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L	FECHA: 13 / 02 / 2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	INTERNO: #DAT 10	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
MARCA: PERFORMANCE	MODELO: N/A	CAPACIDAD: 150 CAÑOS
PARTE N°: 3672	IDENT N°: #DAT 10	VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: <input type="checkbox"/>	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: <input checked="" type="checkbox"/>	Desarmado <input checked="" type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>
Inspección con partículas: <input type="checkbox"/>	Secas <input type="checkbox"/>	Humedas <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega: <input checked="" type="checkbox"/>	Desarmado <input checked="" type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Soldadura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobacion según procedimiento N° PO-01; ASTM E-709	SI
---	-----------

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 16.564 HOJA 2 de 3		
	BANDEJA DE TERMINACIÓN		W.O.		
PROCEDIMIENTO: PO-01 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L	FECHA:	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="2025"/>
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="text" value="0"/>	EQUIPO: <input type="text" value="#DAT 10"/>	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<input type="text" value="BASE CLIENTE"/>		



CAZOLETA DE EMPUJE



RAMPA DE ELEVACION



PATINES DE DTM



SOPORTE DE VASTAGO




performance
 TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PETROLERA

Nº D.A.T.: 10

Fecha Ind: 13 02 25


Vence Ind: 13 02 28

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO Nº	FECHA PUESTA EN VIGENCIA
			FIRMA - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		N° 16.564 HOJA 3 de 3			
	BANDEJA DE TERMINACIÓN		W.O.			
PROCEDIMIENTO: PO-01	X	CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L	FECHA:	13	02	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	0	EQUIPO: #DAT 10	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		



 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII U.S. PM. LP		PRECINTO N°		
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com