



	INFORME DE I.N.D				Nº 16.577				
	GRILLETE U				HOJA 1 de 1				
					CATEGORIA INSPECCIÓN				
II		PROCEDIMIENTO: PO-33		X	CLIENTE: SURCOR S.R.L	FECHA: 12 02 2025			
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO: #97-4		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.					
MARCA: CROSBY		DIAMETRO: Ø1		CAPACIDAD: 8½					
Nº PARTE: 3675		IDENT Nº: #97-4		VIGENCIA: 12 MESES					
Inspección a metal limpio:		Arenado		X	Limpieza Mecánica				
Condiciones de Inspección:		Desarmado		X	Armado				
Inspección con partículas:		Secas		X	Húmedas				
Condiciones de Entrega:		Desarmado			Armado				
X						X			
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV		9296		NO APLICA		CALIBRACIÓN INT		NO APLICA	
YUGO		303		NO APLICA		CALIBRACIÓN INT		NO APLICA	
EQUIPO UT1		202000541886		47942		22/11/2023		EN CALIBRACION	
EQUIPO UT2		5020634		54354		23/8/2024		23/8/2025	
BOBINA AC-DC		17052908		06299		8/5/2020		8/5/2025	
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
PARTICULAS S/H		2101005648		NO APLICA		1/6/2021		1/6/2026	
MASA PATRON		864		45944		1/8/2023		1/8/2028	
DETALLE DE INSPECCIÓN									
DESCRIPCIÓN		APTO		NO APTO		DIMENSIONAL GRILLETE Ø			
Detección de Fisuras		X				Medida A		25,2 mm	
Condición de Ojal		X				Medida B		25,2 mm	
Condición de Cuerpo		X				Medida C		46 mm	
Condición de Perno		X				Medida D		28,6 mm	
						Medida E		82,7 mm	
									
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM-E-709					SI				
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS									
					PRECINTO Nº 10205				
GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP					FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.					FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN				
					FIRMA - ACLARACIÓN				