



	INFORME DE I.N.D				Nº 16.578	
	GRILLETE U				HOJA 1 de 1	
					CATEGORIA INSPECCIÓN	
II		PROCEDIMIENTO: PO-33		X	CLIENTE: SURCOR S.R.L	FECHA: 12 02 2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO: #97-1		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.		
MARCA: CROSBY		DIAMETRO: Ø1½		CAPACIDAD: 9½		
Nº PARTE: 3675		IDENT Nº: #97-1		VIGENCIA: 12 MESES		
Inspección a metal limpio:		Arenado		X	Limpieza Mecánica	
Condiciones de Inspección:		Desarmado		X	Armado	
Inspección con partículas:		Secas		X	Húmedas	
Condiciones de Entrega:		Desarmado			Armado	
					X	
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN
F. DE VENCIMIENTO						
LÁMPARA UV		9296		NO APLICA		CALIBRACIÓN INT
NO APLICA						
YUGO		303		NO APLICA		CALIBRACIÓN INT
NO APLICA						
EQUIPO UT1		202000541886		47942		22/11/2023
EN CALIBRACION						
EQUIPO UT2		5020634		54354		23/8/2024
23/8/2025						
BOBINA AC-DC		17052908		06299		8/5/2020
8/5/2025						
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064		NO APLICA		NO APLICA
NO APLICA						
PARTICULAS S/H		2101005648		NO APLICA		1/6/2021
1/6/2026						
MASA PATRON		864		45944		1/8/2023
1/8/2028						
DETALLE DE INSPECCIÓN						
DESCRIPCIÓN		APTO		NO APTO		DIMENSIONAL GRILLETE Ø
Detección de Fisuras		X				Medida A
31						mm
Condición de Ojal		X				Medida B
28,3						mm
Condición de Cuerpo		X				Medida C
50,2						mm
Condición de Perno		X				Medida D
31,6						mm
						Medida E
						93
						mm
						
						
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM-E-709						SI
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
				PRECINTO Nº		10246
GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP				FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		