INFORME DE I.N.D

Nº 16.592

HOJA 1 de 2

BIELAS

CATEGORIA INSPECCIÓN: **II**

PROCEDIMIENTO:	**PO-01**	X	CLIENTE:	**JUSTO OTERO E HIJOS**	FECHA:	18 / 02 / 2025	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			CIA:	#4500-1/2/3/4/5/6/7/8	LUGAR DE INSPECCIÓN:	**BASE CLIENTE**	
MARCA:	GUASCOR		MOTOR:	FG 240	PROPIETARIO:	PAE	
Nº PARTE:	3681		Nº DE IDENT:	#JOH 382	VIGENCIA:	12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica	X
Condiciones de Inspección:	Desarmado	X	Armado	
Inspección con partículas:	Secas	X	Humedas	
Condiciones de Entrega:	Desarmado	X	Armado	

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA
EQUIPO UT1	202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Cabeza de Biela	X	
Cuerpo de Biela	X	
Perno de Unión	X	
Pie de Biela	X	

Aprobacion según procedimiento N° PO-01 ASTM E 709	**SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIVEL II US. PM. LP		PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com