


	INFORME DE I.N.D			Nº 16.593		
	VÁLVULA DE SEGURIDAD			HOJA 1 de 2		
				CATEGORIA INSPECCIÓN		
			II			
PROCEDIMIENTO:	PO-43	X	CLIENTE:	JUSTO OTERO E HIJOS	FECHA:	18 02 2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			Nº PARTE:	3.394	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.
DIAMETRO:	Ø2"		IDENTIFICACIÓN:	#320	VIGENCIA:	12 MESES
Inspección con Ultrasonido		☐	Arenado	☐	Limpieza Mecanica	☒
Inspección por Partículas Mag.		☐	Falla	☐	Espesor	☒
Prueba Hidráulica		☐	Húmedas	☐	Secas	☐
Presión de Diseño			2000		PSI	
Presión de Prueba			2000		PSI	
Presión de Trabajo			2000		PSI	
Condiciones de Entrega:			Desarmado	☐	Armado	☒
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV		9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	
YUGO		303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	
EQUIPO UT1		202000541886	47942	22/11/2023	EN CALIBRACION	
EQUIPO UT2		5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	
BOBINA AC-DC		17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	
MASA PATRON		864	45944	1/8/2023	1/8/2028	
DETALLE DE INSPECCIÓN						
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO				
Detección de Fisuras	X					
Estado de Conexión	X					
Estado del Cuerpo	X					
Estado del Mecanismo	X					
Aprobación según procedimientoNº PO-43 ASTME-709;API-570,API-598;ASME B31.3			SI			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP			PRECINTO Nº		10209	
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com